



HAUGERUD VARMESENTRAL

RUNDSKRIV

Design & layout
Terje Aas

JULI 2018



LEKKASJE PÅ FJERNVARMENETTET

Grunnet lekkasje fra hoved fjernvarmenettet fra Haugerud Varmesentral har det vært nødvendig å stenge for varmt vann til både Solfjellet, Haugerud og Haugerudåsen Borettslag.

Lekkasjen har oppstått fra fjernvarme ledningen fra Haugerud Varmesentral som krysser over Haugerudveien til nr. 78 hvor det fordeler seg til de tilsluttende borettslag.

Lekkasjen på rørstrekket er lokalisert til å ligge i grunnen under kjørebanelen i Haugerudveien.

Hva som er årsaken til lekkasjen blir spekulasjon men det har i de siste 2 år vært en del sprengninger i forbindelse med kommunens vannanlegg med rystelser som kan ha hatt en medvirkende årsak til lekkasjen.

Det er avklart at hele fjernvarme ledningen må skiftes ut. Det er imidlertid igangsatt strakstiltak med å leie inn en mobil varmesentral som skal koble seg på fjernvarme ledningen etter lekkasje området, slik at varmtvannsforsyningen kan opprettholdes til alle 3 berørte borettslag inntil fjernvarmestrekket er skiftet ut.

Hvor lang tid det tar er usikkert men tiltakene er iverksatt og følges opp.

